




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                            | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pelita**



LOKASI :        **STA                    1+200**

KONDISI PERKERASAN        :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        5            M  
TIPE PERKERASAN        :        Beton



LOKASI :        **STA                    1+220**

KONDISI PERKERASAN        :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        5            M  
TIPE PERKERASAN        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU KAB. KUTAI<br>KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 11. 26   | Jl. Pelita |                               | swandi, ST & Zulkarnain Hasandari, S | 7       |