

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bogenvile



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
101	Jl. Bogenvile		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bogenvile



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
101	Jl. Bogenvile		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bogenvile



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
101	Jl. Bogenvile		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bogenvile



Lokasi : 0+510
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
101	Jl. Bogenvile		Damar & Wawan	4