

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kenanga



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
102	Jl. Kenanga		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kenanga



Lokasi : **0+140**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
102	Jl. Kenanga		Damar & Wawan	2