

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan		Dimas & Rija	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan		Dimas & Rija	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **0+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **1+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **1+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **1+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **1+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **1+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **1+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan			Dimas & Rija

# FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

## Ruas Jalan : Jl. Achmad Dahlan



Lokasi : **2+000**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.1  
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **2+100**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.1  
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
103	Jl. Achmad Dahlan		Dimas & Rija	11