

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kramajaya



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+030  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 104      | Jl. Kramajaya |                            | Rafii & Sholeh | 6       |