

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pateh Kota



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
106	Jl. Pateh Kota		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pateh Kota



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
106	Jl. Pateh Kota		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pateh Kota



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
106	Jl. Pateh Kota			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pateh Kota



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
106	Jl. Pateh Kota			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pateh Kota



Lokasi : **0+750**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+790**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
106	Jl. Pateh Kota		Rafii & Sholeh	5