

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Melati



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
115	Jl. Melati		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Melati



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
115	Jl. Melati		Damar & Wawan	2