

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar I



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
116	Jl. Mawar I		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar I



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
116	Jl. Mawar I		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar I



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
116	Jl. Mawar I		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar I



Lokasi : **0+550**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
116	Jl. Mawar I		Damar & Wawan	4