

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar II



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
117	Jl. Mawar II		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mawar II



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+229**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
117	Jl. Mawar II		Damar & Wawan	2