

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kemuning



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
124	Jl. Kemuning		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kemuning



Lokasi : 0+150
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
124	Jl. Kemuning		Damar & Wawan	2