

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Pergam



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas  | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|------------|----------------------------|----------------|---------|
| 126      | Jl. Pergam |                            | Dimas & Rija   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Pergam



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+290  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas  | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|------------|----------------------------|----------------|---------|
| 126      | Jl. Pergam |                            | Dimas & Rija   | 2       |