

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 1  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **0+800**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **1+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 1  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2.5  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 2.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 2.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 1+950  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : 2+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **2+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **2+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **2+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+707**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Tambak Rel II



Lokasi : **2+730**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :  
 Kondisi : Tidak Ada Data  
 Lebar :  
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

| No. Ruas | Nama Ruas         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 128      | Jl. Tambak Rel II |                            | Dimas & Rija   | 16      |