

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 5+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 5+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 6+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 6+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 6+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 7+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **7+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **7+368**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **7+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **7+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **7+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **7+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **8+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **8+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **8+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **8+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **8+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **8+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **8+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **8+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **9+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **9+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **9+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **9+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **9+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **9+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **9+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **10+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **10+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **10+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **10+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **10+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **10+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **10+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 10+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 10+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 10+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 11+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 11+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : 11+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bengkuring



Lokasi : **11+480**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
130	Bengkuring		Rafii & Sholeh	59