

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 2+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 2+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 2+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 3+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+350**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 8+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 8+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 8+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 9+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Datarwanyi



Lokasi : 9+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
135	Datarwanyi		Rafii & Sholeh	48