

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **0+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **1+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **1+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **1+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **2+000**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **2+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **2+400**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **2+600**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **2+800**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **3+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **3+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **3+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **3+600**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+700**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **3+800**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+900**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 20      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **4+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **4+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **4+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **4+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 24      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **4+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **5+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **5+200**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+300**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **5+400**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+500**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 28      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **5+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **5+800**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **6+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 31      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **6+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 32      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **6+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+500**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 33      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **6+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 34      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **6+800**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 35      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **7+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **7+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 36      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 7+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 37      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 7+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 7+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 38      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 7+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 39      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 7+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 40      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **8+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 41      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **8+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+300**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 42      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **8+400**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 43      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **8+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 44      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **8+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 45      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **9+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **9+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 46      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 9+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 9+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 47      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 9+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 9+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 48      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **9+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **9+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 49      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : **9+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **9+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 50      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 10+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 51      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 10+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 52      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 10+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 53      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 10+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 54      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 10+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 55      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 11+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 11+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 56      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 11+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 11+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 57      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 11+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 58      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 11+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 11+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 59      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 11+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 11+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 60      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 12+000  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+100  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 61      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 12+200  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+300  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 62      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 12+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 63      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 12+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 64      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 12+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 65      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 13+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 66      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 13+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 67      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 13+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 68      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 13+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 69      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 13+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 70      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 14+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 71      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 14+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 72      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 14+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 73      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Sabintulung - Bunga Jadi



Lokasi : 14+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+627  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 141      | Sabintulung - Bunga Jadi |                            | Rafii & Sholeh | 74      |