

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Tanjung Harapan - Beloro



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
151	Ds. Tanjung Harapan - Beloro		Dimas & Rija	11