

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|---------|
| 159 | Manunggal Jaya | | Dimas & Rija | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|---------|
| 159 | Manunggal Jaya | | Dimas & Rija | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | 159 | Manunggal Jaya |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | 159 | Manunggal Jaya |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton


| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|---------|
| 159 | Manunggal Jaya | | Dimas & Rija | 5 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Manunggal Jaya



Lokasi : **0+959**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|---------|
| 159 | Manunggal Jaya | | Dimas & Rija | 6 |