

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+010
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **0+850**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+250
Kondisi : Baik
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Bangun Rejo - Embalut



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.4
 Tipe Perkerasan : Tanah

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
163	Bangun Rejo - Embalut		Dimas & Rija	17