

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Teluk Dalam



Lokasi : 2+140
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
176	Rempanga-Teluk Dalam		Damar & Wawan	12