

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 0+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 0+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+710  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 1+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : 2+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **2+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **2+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 14      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **2+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+800**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **2+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **3+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+188**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Loa Pari



Lokasi : **3+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 3  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 181      | Loa Pari  |                            | Damar & Wawan  | 18      |