

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 1+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 2.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 2+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 3+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 3+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : 3+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **3+641**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ulaq Nanga - Jahuq



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
187	Ulaq Nanga - Jahuq		Damar & Wawan	20