FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **0+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **0+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **0+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **0+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **1+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **1+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **1+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **1+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **1+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **2+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **2+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **3+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **3+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **3+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **3+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping - Tanjung Laong

Lokasi : **3+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **3+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
189	Pimping - Tanjung Laong		Damar & Wawan	18