


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	3

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	5

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	6

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **1+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto			Damar & Wawan

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **1+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+500**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto			Damar & Wawan

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **1+600**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	9

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **1+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+900**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	10

# FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

## Ruas Jalan : Jl. Harjo Sumarto



Lokasi : **2+000**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :  
Kondisi : Tidak Ada Data  
Lebar :  
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
193	Jl. Harjo Sumarto		Damar & Wawan	11