

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+250**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.3
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **2+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jawa Baru



Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+960**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
195	Jawa Baru		Rafii & Sholeh	16