

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono			Damar & Wawan

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono			Damar & Wawan

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. MT. Haryono



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+220**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
199	Jl. MT. Haryono		Damar & Wawan	7