

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lais



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
20	Jl. Lais		Damar & Wawan	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lais



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
20	Jl. Lais		Damar & Wawan	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lais



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
20	Jl. Lais			Damar & Wawan

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lais



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
20	Jl. Lais			Damar & Wawan