Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : **0+000** Kondisi : Rusak Ringan

Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Rab. Rutai Raftailegala	Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : **0+200** Kondisi : Sedang Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DFO Nab. Nutai Nattailegala	Damar & Wawan	2

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : **0+400**Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Rab. Rutai Raftailegala	Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : **0+600** Kondisi : Sedang Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700** Kondisi : Sedang Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Nab. Nutai Natianegara	Damar & Wawan	4

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : **0+800** Kondisi : Sedang Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Rab. Rutai Raftailegala	Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : 1+000 Kondisi : Baik Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100 Kondisi : Sedang Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Nab. Nutai Natianegara	Damar & Wawan	6

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : 1+200

Kondisi : Rusak Ringan

Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300

Kondisi : Rusak Ringan

Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Nab. Nutai Natianegara	Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan: Jl. R. Ismanun



Lokasi : 1+400 Kondisi : Baik Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+500** Kondisi : Baik Lebar : 4 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
206	Jl. R. Ismanun	DPO Nab. Nutai Nartailegara	Damar & Wawan	8