

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sidodadi I



Lokasi : 0+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
207	Jl. Sidodadi I		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sidodadi I



Lokasi : 0+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
207	Jl. Sidodadi I		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sidodadi I



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **0+428**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
207	Jl. Sidodadi I		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Sidodadi I



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
207	Jl. Sidodadi I		Damar & Wawan	4