

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **6+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **6+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 6+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 6+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 7+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pondok Ulin



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
210	Pondok Ulin		Damar & Wawan	45