

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Riya	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Riya	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **1+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **1+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 3+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 4+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 5+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 7+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 7+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 7+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 7+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 9+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 9+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 9+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 9+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 10+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 10+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 10+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 10+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 10+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 10+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 11+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 11+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 11+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 11+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 11+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 12+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 12+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 12+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 12+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 12+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 13+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 13+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 13+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 13+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 13+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 14+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 14+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 14+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 14+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 14+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 15+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 15+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 15+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 15+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 15+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 16+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 16+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 16+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 16+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 16+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 16+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 16+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 16+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 16+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 16+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 17+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 17+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 17+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 17+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 17+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 17+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 17+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 17+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 17+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 17+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 18+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 18+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 18+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 18+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 18+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 18+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 18+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 18+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	94

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 18+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 18+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	95

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 19+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 19+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	96

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 19+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 19+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	97

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 19+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 19+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	98

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 19+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 19+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	99

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 19+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 19+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	100

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 20+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 20+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	101

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 20+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 20+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	102

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 20+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 20+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	103

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 20+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 20+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	104

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 20+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 20+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	105

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 21+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 21+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	106

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 21+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 21+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	107

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 21+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 21+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	108

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 21+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 21+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	109

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 21+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 21+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	110

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 22+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 22+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	111

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 22+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 22+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	112

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 22+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 22+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	113

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 22+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 22+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	114

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 22+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 22+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	115

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 23+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 23+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	116

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 23+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 23+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	117

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 23+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 23+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	118

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 23+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 23+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	119

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 23+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 23+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	120

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 24+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 24+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	121

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 24+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 24+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	122

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 24+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 24+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	123

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 24+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 24+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	124

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 24+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 24+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	125

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 25+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 25+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	126

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 25+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 25+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	127

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 25+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 25+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	128

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 25+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 25+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	129

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 25+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 25+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	130

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 26+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 26+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	131

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 26+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 26+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	132

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 26+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 26+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	133

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : 26+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 26+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
212	Jonggon A		Dimas & Rija	134

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jonggon A



Lokasi : **26+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **26+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 7.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Riya	135