

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Riya	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Riya	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+250
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 2+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **4+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **4+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **5+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **5+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+350**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+150
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 7+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 8+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 9+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 9+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 9+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **9+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **9+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **9+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : **9+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **10+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 10+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 10+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 10+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 10+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 10+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 11+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 11+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 11+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 11+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 11+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 12+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 12+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+350
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 12+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 12+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 12+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 13+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 13+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 13+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 13+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rempanga-Jonggon B



Lokasi : 13+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+840
Kondisi : Baik
Lebar : 5.6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
214	Rempanga-Jonggon B		Dimas & Rija	72