

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+700
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 4+800
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+900
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. V -Benua Baru



Lokasi : 5+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+051
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
219	Trans. SP. V -Benua Baru		Rafii & Sholeh	26