

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 1+130
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **2+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **3+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **3+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 5+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 5+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 5+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 6+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 6+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 6+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 8+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **8+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : **8+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 9+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 9+240
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 9+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 9+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 9+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil



Lokasi : 10+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+022
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
220	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil		Rafii & Sholeh	52