

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **3+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **3+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **3+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **4+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **4+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 4+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 4+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 5+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 5+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 5+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 5+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 5+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 5+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 5+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

Lokasi : 5+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 5+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

Lokasi : 5+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **6+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **6+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 7+750
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 8+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 9+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 9+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 9+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 9+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 9+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 10+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **10+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **10+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 10+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 10+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 11+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 11+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 11+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 11+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 11+900
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+000
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : 12+100
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+200
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil



Lokasi : **12+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **12+340**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
226	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil		Endro & Sanu	63