

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 2+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 3+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 3+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 3+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 3+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 3+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 4+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 4+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 4+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 5+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 5+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 5+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 6+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 6+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 6+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 7+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Lebak Mantan - TSM



Lokasi : 7+110
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.1
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
227	Lebak Mantan - TSM		Rafii & Sholeh	37