

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **2+000**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **2+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **2+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **2+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **2+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+900**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **3+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+100**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **3+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+300**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **3+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **3+600**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+700**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **3+800**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+830**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 3+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 4+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 4+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 4+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 24      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 4+700  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 4+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 5+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 5+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 28      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 5+440  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 5+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **5+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+900**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 31      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **6+000**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 32      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **6+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 33      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **6+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 34      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **6+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 35      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **6+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+900**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 36      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 7+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 37      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 7+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 38      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 7+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 39      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 7+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+700  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 40      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 7+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 41      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 8+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 42      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **8+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 43      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **8+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 44      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **8+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 45      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **8+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+900**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 46      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **9+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 47      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **9+200**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 48      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 9+370  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 49      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 9+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 50      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **9+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton


| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 51      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **9+900**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **10+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 52      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 53      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+260  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 54      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+450  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 55      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 56      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 57      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 10+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 58      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 11+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 59      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 11+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 60      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 11+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 61      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 11+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 62      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 11+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 63      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 12+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 64      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 12+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 65      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 12+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 66      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 12+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+800  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 67      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 12+880  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 12+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 68      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 13+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 69      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 13+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 70      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 13+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 71      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 13+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+700  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 72      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 13+800  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 13+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 73      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 74      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 75      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 76      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+530  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 77      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 78      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 14+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 79      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 15+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 80      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 15+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 81      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 15+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 82      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 15+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 83      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 15+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 84      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 16+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 85      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 16+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 86      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 16+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+600  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 87      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 16+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 88      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 16+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 89      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 17+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 90      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 17+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+400  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 91      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 17+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 92      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 17+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 93      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 17+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 94      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 18+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 95      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 18+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 96      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 18+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 18+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 97      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 18+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 18+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 98      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 18+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 99      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 19+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 100     |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 19+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 101     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 19+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 102     |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 19+700  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 103     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 19+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 104     |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **20+100**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **20+200**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 105     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **20+300**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **20+400**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 106     |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 20+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 107     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 20+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 108     |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **20+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **21+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 109     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : **21+100**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **21+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6.5  
 Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 110     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 21+300  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 21+400  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6.5  
Tipe Perkerasan : Tanah

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 111     |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : M.Wis-Kuyung



Lokasi : 21+500  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7  
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 21+528  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas    | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 231      | M.Wis-Kuyung |                            | Rafii & Sholeh | 112     |