FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **0+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **0+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **0+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **1+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **1+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **1+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **1+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **1+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **1+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **1+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **1+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **1+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **1+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **2+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **2+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **2+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **2+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **2+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **3+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **3+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **3+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **3+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **3+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **3+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **3+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **3+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **3+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **3+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **4+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **4+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **4+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **4+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **4+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **4+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **4+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **4+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **4+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **4+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **5+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **5+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **5+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **5+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **5+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **5+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **5+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **5+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **5+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **5+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **6+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **6+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **6+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **6+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **6+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **6+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **6+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **6+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **6+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **6+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **7+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **7+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **7+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **7+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **7+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **7+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **7+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **7+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **7+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **7+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **8+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **8+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **8+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **8+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **8+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **8+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **8+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **8+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **8+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **8+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **9+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **9+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **9+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **9+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **9+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **9+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **9+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **9+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **9+800**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **9+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **10+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **10+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **10+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **10+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **10+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **10+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **10+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **10+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **10+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **10+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **11+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **11+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **11+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **11+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **11+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **11+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **11+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **11+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **11+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **11+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **12+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **12+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **12+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **12+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **12+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **12+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **12+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **12+700**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **12+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **12+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **13+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **13+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **13+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **13+300**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **13+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **13+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **13+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **13+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Loleng

Lokasi : **13+730**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
233	Loleng		Damar & Wawan	70