

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **0+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **1+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **2+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **2+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **3+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **3+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 4+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 4+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 4+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 4+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hempang-Benua Puhun



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hempang-Benua Puhun		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hempang-Benua Puhun



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hempang-Benua Puhun		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 5+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 5+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 5+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **6+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **6+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **6+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **6+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 6+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 6+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 7+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 8+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 8+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 8+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 9+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 9+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 9+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 9+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 9+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 10+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 10+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 10+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 10+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 10+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 10+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 10+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 10+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 11+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 11+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 11+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 11+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 11+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 11+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 12+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 12+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 12+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 12+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 12+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 13+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 13+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 13+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 13+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 13+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 14+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 14+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 14+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 14+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 14+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Hemplang-Benua Puhun



Lokasi : 15+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 15+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Hemplang-Benua Puhun		Endro & Sanu	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 15+130
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 15+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 15+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 15+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 15+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 16+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **16+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **16+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **16+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **16+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 16+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 16+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 17+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 17+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 17+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 17+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 17+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 18+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 18+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 18+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **18+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **18+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **18+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **18+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	94

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **18+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **18+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	95

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **18+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **19+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	96

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 19+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 19+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	97

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 19+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 19+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	98

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **19+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **19+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	99

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **19+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **19+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	100

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 19+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 20+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	101

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 20+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 20+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	102

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 20+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 20+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	103

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 20+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 20+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	104

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **20+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **20+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	105

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : **20+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **21+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	106

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 21+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 21+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	107

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 21+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 21+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	108

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 21+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 21+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	109

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 21+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 21+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	110

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 21+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 22+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	111

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Rantau Humpang-Benua Puhun



Lokasi : 22+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 22+134
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
234	Rantau Humpang-Benua Puhun		Endro & Sanu	112