

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 4+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 4+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 4+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 4+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **6+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **6+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 6+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 6+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 7+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 7+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 7+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 8+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 8+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 9+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **9+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **9+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **9+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **9+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 10+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 10+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 10+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 10+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 10+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 11+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 11+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 11+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 11+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 11+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 12+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 12+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 12+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 12+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 12+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 12+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 13+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 13+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 13+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 13+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 13+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 13+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 14+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 14+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 14+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 14+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 14+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 14+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 15+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 15+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 15+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 15+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 15+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 15+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 16+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 16+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 16+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 16+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 16+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 16+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 17+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 17+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 17+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 17+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 17+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 17+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **18+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **18+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **18+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **18+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 12
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 18+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 12
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 18+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 18+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	94

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 18+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	95

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 19+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	96

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 19+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	97

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 19+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	98

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 19+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	99

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 19+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	100

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 20+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	101

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 20+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	102

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 20+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	103

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 20+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	104

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 20+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	105

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 21+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	106

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 21+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	107

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 21+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	108

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 21+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	109

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 21+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	110

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **22+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **22+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	111

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **22+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **22+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	112

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **22+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **22+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	113

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **22+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **22+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	114

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 22+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 22+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	115

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 23+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 23+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	116

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 23+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil




Lokasi : 23+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	117

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 23+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 23+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	118

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 23+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 23+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	119

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 23+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 23+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	120

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 24+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 24+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	121

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 24+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 24+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	122

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **24+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **24+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	123

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **24+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **24+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	124

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 24+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 24+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	125

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 25+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 25+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	126

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 25+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 25+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	127

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 25+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 25+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	128

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 25+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 25+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	129

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 25+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 25+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	130

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **26+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **26+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	131

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **26+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **26+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	132

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 26+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 26+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	133

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : 26+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 26+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	134

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **26+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **26+894**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	135

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebulu-Sabintulung



Lokasi : **26+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **27+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
235	Sebulu-Sabintulung		Rafii & Sholeh	136