

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Arwana II



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 3.5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 24       | Jl. Arwana II |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Arwana II



Lokasi : **0+170**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas     | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------|
| 24       | Jl. Arwana II |                            | Rafii & Sholeh | 2       |