

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **0+400**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **0+600**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 3  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+150  
Kondisi : Baik  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 1+900  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+000  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 2+100  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+200  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **2+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+400**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **2+500**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **2+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **2+900**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **3+100**  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+200**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **3+300**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+400**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **3+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+600**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **3+700**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 3+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : 4+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 4+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 6  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **4+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+347**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Santan Ilir



Lokasi : **4+400**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 256      | Santan Ilir |                            | Dimas & Rija   | 24      |