

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+380**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+670**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 4+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 4+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 4+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **5+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **5+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 6+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 6+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+550
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 7+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **8+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **8+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **8+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **9+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **9+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **9+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **9+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+780**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **9+790**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 7.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 9+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 10+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 10+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 10+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 10+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 10+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 11+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 11+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 11+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 11+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 11+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 12+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 12+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 12+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 12+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 12+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 13+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 13+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 13+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 13+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 13+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 13+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 14+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 14+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 14+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 14+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 14+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 14+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 14+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 15+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 15+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 15+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 15+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 15+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 15+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 16+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 16+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 16+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 16+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 16+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 16+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 17+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 17+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 17+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 17+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 17+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 17+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 18+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	94

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 18+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	95

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 18+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	96

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 18+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 18+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	97

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 18+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	98

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 19+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	99

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 19+300
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	100

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 19+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	101

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 19+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 19+800
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	102

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 19+900
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 20+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	103

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 20+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	104

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 20+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	105

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 20+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	106

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 20+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 20+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	107

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 20+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	108

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 21+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	109

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 21+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	110

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 21+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	111

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 21+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 21+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	112

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 21+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 22+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	113

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 22+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 22+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	114

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 22+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 22+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	115

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : 22+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 22+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	116

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **22+640**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **22+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	117

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Tanjung Limau - Sebuntal



Lokasi : **22+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **22+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
274	Tanjung Limau - Sebuntal		Damar & Wawan	118