

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **0+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **1+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 2+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 2+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : 3+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pir.26 Ma. Badak



Lokasi : **3+789**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
279	Pir.26 Ma. Badak		Rafii & Sholeh	20