

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl.Mulawarman



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
298	Jl.Mulawarman		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl.Mulawarman



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
298	Jl.Mulawarman		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl.Mulawarman



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+410**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Rija	3