

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.1
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : 1+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Anggana



Lokasi : 1+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+850
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
310	Ds. Anggana		Dimas & Rija	10