

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
315	Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+260**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
315	Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
315	Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)



Lokasi : **0+450**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
315	Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)		Damar & Wawan	4