

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemandian



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
316	Jl. Pemandian		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemandian



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
316	Jl. Pemandian		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemandian



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
316	Jl. Pemandian		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Pemandian



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+610
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
316	Jl. Pemandian		Damar & Wawan	4