

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **0+750**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **0+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+430**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+510**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **4+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sanga-Sanga Dalam - Pendingin



Lokasi : **4+683**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
317	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin		Dimas & Rija	26