

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 5  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4.5  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Habibah



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 4.5  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+050  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas   | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-------------|----------------------------|----------------|---------|
| 318      | Jl. Habibah |                            | Damar & Wawan  | 6       |