

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kakap



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton


| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 32 | Jl. Kakap | | Rafii & Sholeh | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kakap



Lokasi : **0+160**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------|
| 32 | Jl. Kakap | | Rafii & Sholeh | 2 |

